



1 1 2 . 6 8 4

Stückliste - Generator:

1.	1112	Platte 11 x 5 Loch, zweiseitig abgew.	1 Stück
2.	1122	Trapezplatte 5 x 3-Loch	1 Stück
3.	1123	Trapezplatte 7 x 5-Loch	2 Stück
4.	1151	Scheibe ø 10mm	1 Stück
5.	1161	Scheibe ø 50mm, mit Buchse	1 Stück
6.	1251	Winkel 1 x 1-Loch	2 Stück
7.	1351	Achse 35mm	1 Stück
8.	1352	Achse 65mm	1 Stück
9.	1353	Achse 95mm	1 Stück
10.	1381	Gewindestift M4 x 4 m. Querschl.	11 Stück
11.	1401	Stellring	1 Stück
12.	1411	Kurbel	1 Stück
13.	1451	Zahnrad 37 Zähne mit Buchse	2 Stück
14.	1452	Zahnrad 63 Zähne mit Buchse	1 Stück
15.	1461	Ritzel 13 Zähne	3 Stück
16.	1492	Kabel	1 Stück
17.	1495	Motorhalterung	1 Stück
18.	1496	Motor mit Buchse	1 Stück
19.	1501	Schraube M4 x 6	13 Stück
20.	1511	Mutter M4	13 Stück
21.	1551	Schraubendreher 4 mm	1 Stück
22.	1552	Schraubendreher 6mm	1 Stück
23.	1553	Schraubenschlüssel	1 Stück
24.	1730	Lötöse	1 Stück
25.	1734	Lampenfassung E10 m. Lötfahne	1 Stück
26.	1735	Lampe E10 3,5V/0,2A	1 Stück

1 1 2 . 6 7 3

Stückliste - Getriebe:

1.	1112	Platte 11 x 5 Loch., zweiseitig abgew.	1 Stück
2.	1122	Trapezplatte 5 x 3-Loch	1 Stück
3.	1123	Trapezplatte 7 x 5-Loch	2 Stück
4.	1151	Scheibe ø 10 mm	1 Stück
5.	1251	Winkel 1 x 1-Loch	2 Stück
6.	1302	Radfelge ø 30 mm	1 Stück
7.	1351	Achse 35 mm	1 Stück
8.	1352	Achse 65 mm	1 Stück
9.	1353	Achse 95 mm	1 Stück
10.	1381	Gewindestift M4 x 4 m. Querschl.	15 Stück
11.	1401	Stellring	2 Stück
12.	1451	Zahnrad 37 Zähne mit Buchse	3 Stück
13.	1452	Zahnrad 63 Zähne mit Buchse	2 Stück
14.	1461	Ritzel 13 Zähne	4 Stück
15.	1495	Motorhalterung	1 Stück
16.	1496	Motor mit Buchse	1 Stück
17.	1501	Schraube M4 x 6	13 Stück
18.	1511	Mutter M4	13 Stück
19.	1551	Schraubendreher 4 mm	1 Stück
20.	1552	Schraubendreher 6 mm	1 Stück
21.	1553	Schraubenschlüssel	1 Stück